

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/201778/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/39806/CFO

दिनांक: 02-06-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SARASWATI BALIKA VIDYA MANDIR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **E-1, Sector-31, E-1,**

Sector-31, NOIDA तहसील - **NOIDA**, प्लॉट एरिया **23479.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया - (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या -

1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SARASWATI BALIKA VIDYA MANDIR	3	0	0 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SARASWATI BALIKA VIDYA MANDIR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **05-06-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री - के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-06-2026** से **09-06-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **SARASWATI BALIKA VIDYA MANDIR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SARASWATI BALIKA VIDYA MANDIR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : अग्निशमन अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन NBC-2016 उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 नियमावली-2024 अनुसार एन0ओ0सी0 निर्गत किया जा रहा है 1-अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। 3-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

Building Height-12.40m

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Pradeep Kumar)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-06-2026
स्थान : GAUTAM BUDDH NAGAR

[4CBB1A74FF15FCECE730717855B25A8D9A117827]

10-06-2026

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर
पत्र संख्या:39806/सीएफओ/जीबीएन-26 दिनांक:जून, 16 2026

स्वामी/प्रबन्धक


मैसर्स श्री राधा कृष्णा सरस्वती बालिका
विद्या मन्दिर।

सैक्टर-31 नौएडा।

कृपया अपने पत्र दिनांक:10.06.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि ऑनलाईन निर्गत एनओसी में भवन का नाम गलत अंकित होने पर भवन का सही मैसर्स नाम संख्या अंकित करते हुए संशोधित पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन निर्गत एनओसी में सुधार विकल्प नहीं है, उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी फेज प्रथम से आख्या प्राप्त की गयी तो उनकी आख्या अनुसार यूआईडी संख्या- UPFS/2026/201778/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/39806/CFO में मैसर्स नाम त्रुटिवश SARASWATI BALIKA VIDYA MANDIR अंकित हो गया भवन का सही मैसर्स नाम SHRI RADHA KRISHNA SARASWATI BALIKA VIDYA MANDIR है।

अतः उपरोक्तानुसार यूआईडी संख्या- UPFS/2026/201778/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/39806/CFO पर ऑनलाईन निर्गत एनओसी में मैसर्स नाम SARASWATI BALIKA VIDYA MANDIR की जगह SHRI RADHA KRISHNA SARASWATI BALIKA VIDYA MANDIR पढ़ा जाय। शेष विवरण ऑनलाईन निर्गत एनओसी के अनुसार यथावत रहेगा।



(प्रदीप कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।